

Zatravljeno

# UREDITVENA SITUACIJA

GARAŽA  
(rušitev)

MERILO = 1:250

Lokacijski podatki:  
\*79/14, \*79/15, 566, 1893 in 1897/1

0.8  
0.8.1.1

SKUPEN POSEG NA PARCELO 566,  
V VELIKOSTI 97,40 m<sup>2</sup>

POSEG NA PARCELO 566,  
V VELIKOSTI 27,80 m<sup>2</sup>

POSEG NA PARCELO 566,  
V VELIKOSTI 69,60 m<sup>2</sup>

GNOJIŠČE  
(rušitev)

OBSTOJEČ  
DOVOZ/PARKIRIŠČE  
(asfaltirano - odstranitev)

Oporni zid  
(l=22,5m - odstranitev)

Obstoječe  
grmičevje  
in drevje  
(odstranitev)

Zatravljeno

